

ZONA AXARQUÍA				COORDENADAS U.T.M. (INICIO)		COORDENADAS U.T.M. (FIN)											SEÑALIZACIÓN		OBSERVACIONES	POSIBILIDAD DE CONVERTIRSE EN CARRETERA	VALORACIÓN
CAMINO	DE	A	TITULARIDAD	COORDENADA X	COORDENADA Y	COORDENADA X	COORDENADA Y	LONGITUD (m)	ANCHURA (m)	PAVIMENTO	ESTADO	CUNETAS DE HORMIGÓN	DRENAJE	BARRERAS	VERTICAL	HORIZONTAL					
1	FRIGILIANA-TORROX	FRIGILIANA	TORROX		419585.00	4072624.00	415249.13	4069456.90	12.000,00	5,50	AGLOMERADO	REGULAR	NO	SI, INSUFICIENTES	SI, INSUFICIENTES	SI, INSUFICIENTES	SI, INSUFICIENTES	PAVIMENTO EN MAL ESTADO DEL P.K. 0+000 AL 4+400, EL RESTO BUENO	SI	1.406.096,39 €	
2	RUTA LA MESA	COLMENAR	MA-3111 P.K. 15+900 (COMARES)		381362.59	4084860.50	387121.34	4078383.00	6.000,00	4,60	AGLOMERADO Y HORMIGÓN	REGULAR	SI, ALGUNOS TRAMOS DE PEQUEÑA LONGITUD	SI, INSUFICIENTES	SI, INSUFICIENTES	SI, INSUFICIENTES	SI, INSUFICIENTES	PAVIMENTO IRREGULAR, CUNETAS ATERRADAS Y ENCHARCAMIENTOS POR ACUMULACIÓN EN PUNTOS BAJOS SIN DRENAJE TRANSVERSAL	NO	1.132.720,17 €	
3	LOS IBEROS	ALMAYATE BAJO	MACHARAVIAYA		398704.57	4065745.08	391939.98	4069084.06	8.800,00	5,50	AGLOMERADO, HORMIGÓN Y TERRIZO	MALO	SI, ALGUNOS TRAMOS DE PEQUEÑA LONGITUD	SI, INSUFICIENTES	SI, INSUFICIENTES	SI, INSUFICIENTES	NO	PAVIMENTO EN MUY MAL ESTADO EN ALGUNOS TRAMOS, FALTA DE APERTURA DE CUNETAS Y FIRME CON MUCHAS DEFORMACIONES	NO	1.799.179,46 €	
4	CORNISA MOCLINEJO A IZNATE	MA-3114 P.K. 3+240 (MOCLINEJO)	MA-3118 P.K.3+160 (IZNATE)		388788.68	4071793.52	393272.32	4070407.31	5.400,00	4,10	ZAHORRA Y GRAVA CEMENTO	REGULAR	NO	NO	NO	SI, INSUFICIENTES	NO	BUEN CIMIENTO, ALGUNAS CÁRCAVAS DE PEQUEÑA ENTIDAD POR FALTA DE CUNETAS	NO	892.204,69 €	
5	CORNISA BENAQUE A MOCLINEJO E IZNATE (CAMINO Nº 4)	BENAQUE	INTERSECCIÓN Nº 2 CON CAMINO Nº 4		391395.60	4070188.72	391215.95	4071347.43 m	1.800,00	3,80	ZAHORRA Y GRAVA CEMENTO	REGULAR	NO	NO	NO	SI, INSUFICIENTES	NO	PENDIENTE ELEVADA, BUEN CIMIENTO, ALGUNAS CÁRCAVAS DE PEQUEÑA ENTIDAD POR FALTA DE CUNETAS	NO	213.166,17 €	
6	CORNISA MOCLINEJO A MACHARAVIAYA	INTERSECCIÓN Nº 1 CON CAMINO Nº 4	MA-3201 P.K. 5+610 (MACHARAVIAYA)		389540.91	4071312.50	390392.97	4068833.44	2.900,00	3,90	AGLOMERADO	REGULAR	SI, ALGUNOS TRAMOS DE PEQUEÑA LONGITUD	NO	SI, INSUFICIENTES	SI, INSUFICIENTES	NO	CON IMPORTANTES DESNIVELES LATERALES SIN PROTEGER Y SIN ANCHURA SUFICIENTE PARA CRUCE DE VEHÍCULOS	NO	235.014,19 €	
7	SANTOPÍJAR	MA-3114 P.K. 3+800 (MOCLINEJO)	MA-3111 P.K. 8+420 (VENTA CÁRDENAS)		388544.27	4072207.13	385293.84	4073493.98	4.800,00	3,80	TERRIZO	MALO	NO	NO	NO	NO	NO	TRAMOS DE FUERTES PENDIENTES, CARENTE DE DRENAJE Y CON CÁRCAVAS QUE ESTRECHAN EL CAMINO EN DIVERSOS PUNTOS	NO	327.645,99 €	
8	CRUCE LOS GALLEGOS A LOS ROMANES	MA-3107 P.K. 5+820 (CRUCE LOS GALLEGOS)	LOS ROMANES (LA VIÑUELA)		390745.48	4079944.92	393027.23	4081014.51	5.600,00	4,80	AGLOMERADO, HORMIGÓN Y TERRIZO	MUY MALO	SI, ALGUNOS TRAMOS DE PEQUEÑA LONGITUD	SI, INSUFICIENTES	NO	NO	NO	TRAMOS CON DEFORMACIONES MUY ACENTUADAS, PROBLEMAS GEOTÉCNICOS MUY IMPORTANTES	NO	1.078.636,75 €	
9	LAS ZORRILLAS	MA-3112 P.K. 4+570	TRIANA (VÉLEZ-MÁLAGA)		394850.21	4074977.93	395943.58	4075384.56	1.550,00	4,30	AGLOMERADO, HORMIGÓN Y TERRIZO	REGULAR	SI, ALGUNOS TRAMOS DE PEQUEÑA LONGITUD	SI, INSUFICIENTES	SI, INSUFICIENTES	SI, INSUFICIENTES	SI, INSUFICIENTES	CRUZA EL CAUCE DEL RÍO BENAMARGOSA EN UN ANCHO DE 400 M. PENDIENTE MUY FUERTE Y ESTRECHA EN 260 M. CON CURVAS DE RADIO MUY REDUCIDO	NO	62.727,03 €	
10	LA BREÑA	MA-3104 P.K.2+900	A-7000 P.K. 9+600		385041.30	4079079.08	379750.57	4078238.21	9.500,00	4,30	AGLOMERADO, TRIPLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y TERRIZO	REGULAR	SI, ALGUNOS TRAMOS DE PEQUEÑA LONGITUD	NO	NO	NO	SI, EN TRAMO DE AGLOMERADO	CRUZA EL ARROYO DE LAS CAÑAS CON UN BADÉN DE HORMIGÓN. TERRIZO CON BUEN CIMIENTO	NO	626.137,39 €	
11	MA-3107 A A-356	MA-3107 P.K. 13+900	A-356 P.K. 21+940		387653.39	4084818.31	388059.19	4085746.75	1.100,00	4,40	TERRIZO	REGULAR	NO	NO	NO	NO	NO	PARALELO AL ARROYO DE LAS GOLILLAS EN LA MITAD DEL RECORRIDO, CRUZA DOS BADENES	NO	77.488,71 €	

SUMA 59.450,00

SUMA 7.851.016,92 €