


## ETAPA 28: GENALGUACIL - CASARES


Tramo N° 1 Genalguacil – Casa del Cuartel: tramo **No Accesible** para PMR.

➤ **PERFIL ETAPA 28: Perfil de altitud e identificación por tramos.**



Gráfica 1: Identificación tramos etapa28, nivel de accesibilidad.

➤ MAPA ETAPA 28: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.



<b>TRAMO Nº 1: GENALGUACIL – CASA DEL CUARTEL</b>
<b>LONGITUD TRAMO:</b> 13,65 km.
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b> El tramo 1 comienza en Genalguacil, Plaza Constitución, y finaliza a la altura de la Casa del Cuartel. <b>ACCESOS:</b> Inicio Tramo con vehículos: por carretera MA-8304. Fin tramo con vehículos: por carretera MA-8302 y continua por pista.
<b>NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA - ALTA</b>
<b>CRITERIOS DE DIFICULTAD:</b>
<b>PENDIENTE:</b> Zonas con pendientespronuncias, descendentes (> 16%). <b>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:</b> El recorrido del tramo 1 transcurre por senda. <b>IRREGULARIDADES:</b> Zonas con irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas y provocar la aparición de mayores irregularidades y desniveles en el terreno. En las zonas de cruce de arroyos, aparecen mayores irregularidades en épocas de lluvias. <b>ANCHO DE PASO:</b> El ancho libre de paso en algunas zonas del recorrido es inferior a 120 cm. <b>SEÑALIZACIÓN:</b> Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. <b>PELIGROSIDAD:</b> Cruce arroyo de la Cueva. Cruce arroyo Garganta de la Cuesta.
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE</b> (* precaución en las zonas indicadas con peligrosidad, se aconseja ir con acompañante).
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: NO ACCESIBLE</b>