

Ficha de revisión de vías ferratas

Localidad: Montejaque


Fecha: Septiembre 2022

Apto

VVFF: Montejaque

Componentes:

PUENTES	0
TIROLINAS	1
ELEMENTOS ADICIONALES	0
SEÑALIZACIÓN	Buen estado
ACCESOS	Buen estado



Acceso y descripción:

- El acceso se efectúa desde el aparcamiento situado en el cementerio de Montejaque, a la salida del pueblo en dirección a Benaoján. Subimos por el camino empedrado que lleva a la Ermita de la Escarihuela. Una vez en la Ermita dejamos el camino principal para desviarnos a la derecha en busca de un sendero entre las piedras. El sendero nos llevará hasta una brecha que separa las dos paredes rocosas. Un descenso abrupto nos llevará hasta el pie de vía.
- Consta de dos tramos de vía de ferrata con pasos desplomados y una tirolina de 70 metros situada a unos 90 metros del suelo.

- DATOS PRINCIPALES:

Dificultad: K3

Tiempo total estimado: 3 hora minutos ida y vuelta desde el aparcamiento

Recorrido: 258 m

Tiempo estimado desde el aparcamiento: 30 minutos

Desnivel: 178 m

Tiempo estimado de vuelta del aparcamiento: 30 minutos

Localización: <https://goo.gl/maps/2MdBvYvJZpjL2>

Trabajos realizados:

- Inspección de puntos críticos de línea de vida
- Inspección de corrosión en materiales
- Todo correcto, sin anomalías aparentes
- Se mantiene cerrada en época de nidificación de rapaces protegidas

Fotos de trabajos: