


ETAPA 7: Cómputa - Canillas de Aceituno


Tramo Nº 2 Canillas de Albaida – Calzada Romana: tramo **No Accesible** para PMR

➤ **PERFIL ETAPA7: Perfil de altitud e identificación por tramos.**



Gráfica I: Identificación tramos etapa7, nivel de accesibilidad.

➤ MAPA ETAPA 7: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.



TRAMO N° 2: CANILLAS DE ALBAIDA - CALZADA ROMANA
LONGITUD TRAMO: 0,675 km.
<p>DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 1 comienza al inicio de la Calzada Romana de Canillas de Albaida y finaliza en la carretera de circunvalación de Canillas de Albaida.</p> <p>ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por calle Carril de Circunvalación y calle Estación. Fin Tramo con vehículos: carretera de circunvalación de Canillas de Albaida.</p>
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
<p>PENDIENTE: Zona de senda con fuerte pendiente ascendente.</p> <p>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Durante el recorrido del tramo 2 pasamos por una zona de calzada romana y por una pequeña senda.</p> <p>IRREGULARIDADES: Zonas con escalones y grandes irregularidades en el terreno.</p> <p>ANCHO DE PASO: Durante el recorrido hay zonas con un ancho libre de paso inferior a 120 cm.</p> <p>SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.</p> <p>PELIGROSIDAD: Peligrosidad por circulación de vehículos: - Zona de cruce carretera MA-5104.</p>
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: NO ACCESIBLE