


## ETAPA 32: OJÉN - MIJAS


Tramo N° 2 Salida Ojén – fin carril hormigonado: tramo **No Accesible** para PMR

- **PERFIL ETAPA 32: Perfil de altitud e identificación por tramos.**



Gráfica 1: Identificación tramos etapa32, nivel de accesibilidad.

➤ MAPA ETAPA 32: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.



<b>TRAMO Nº 2: SALIDA OJÉN – FIN CARRIL HORMIGONADO</b>
<b>LONGITUD TRAMO:</b> 2,445 km.
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b> El tramo 2 comienza en Ojén, calle Carretera, y finaliza al final del CU del Calvario.
<b>ACCESOS:</b> Inicio Tramo con vehículos: por carretera A-7103 y calle Carretera. Fin tramo con vehículos: por carretera A-7103, calle Carretera y CU del Calvario.
<b>NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA - ALTA</b>
<b>CRITERIOS DE DIFICULTAD:</b>
<b>PENDIENTE:</b> Zona con pendiente pronunciada.
<b>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:</b> El recorrido del tramo 2 transcurre por carril hormigonado, con acerado muy estrecho.
<b>IRREGULARIDADES:</b> Zonas con irregularidades en el terreno. Zonas con escalones aislados y zonas de estrechamiento.
<b>ANCHO DE PASO:</b> El ancho libre de paso durante el recorrido es inferior a 120 cm.
<b>SEÑALIZACIÓN:</b> Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
<b>PELIGROSIDAD:</b> Circulación de vehículos.
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE</b> (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE</b> (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).