


ETAPA 15: VILLANUEVA DE ALGIDAS - CUEVAS

BAJAS

➤ **PERFIL ETAPA15: Perfil de altitud e identificación por tramos.**




Gráfica 1: Identificación tramos etapa15, nivel de accesibilidad.

Los tramos que se han identificado en la etapa 15 Villanueva de Algidas– Cuevas Bajas para personas con movilidad reducida son los siguientes:

1. Tramo N° 1 Villanueva de Algidas-La Atalaya: tramo **Convertible** para PMR
2. Tramo N° 2 La Atalaya-Cuevas Bajas: tramo **No Accesible** para PMR

➤ MAPA ETAPA 15: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.



| |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TRAMO Nº 1: VILLANUEVA DE ALGAIIDAS-LA ATALAYA |
| LONGITUD TRAMO: 1,272 km. |
| DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 1 comienza en Villanueva de Algaidas y finaliza en la Pedanía de La Atalaya. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por carretera A-7201. Fin tramo con vehículos: por carretera A-7201, y Crta. La Galatea. |
| NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA |
| CRITERIOS DE DIFICULTAD: |
| PENDIENTE: Zonas con pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 1 transcurre por senda. IRREGULARIDADES: Zonas con irregularidades en el terreno. En las zonas de cruces de arroyos pueden aparecer mayores irregularidades, principalmente en épocas de lluvia. ANCHO DE PASO: El ancho libre de paso durante el recorrido es inferior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Cruce arroyo de Burriana. Cruce arroyo de las Loberas. |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante). |

TRAMO N° 2: LA ATALAYA-CUEVAS BAJAS**LONGITUD TRAMO:**8,828 km.**DESCRIPCIÓN GENERAL:** El tramo 2 comienza en la Pedanía de La Atalaya y finaliza en Cuevas Bajas.**ACCESOS:**

Inicio Tramo con vehículos: por carretera MA-203, la Galatea.

Fin tramo con vehículos: por carretera MA-203 o MA-202.

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA**CRITERIOS DE DIFICULTAD:****PENDIENTE:**

Zonas con fuertes pendiente, principalmente al inicio del tramo.

TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:

El recorrido del tramo 2 transcurre por distintos tipos de pavimento:

- Carretera asfaltada sin arcén.
- Carril compactado, pedregoso.
- Carril compactado.

IRREGULARIDADES:

Zonas con irregularidades en el terreno.

En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas.

En zonas colindantes a cultivos, el carril puede presentar baches más pronunciados debido al paso de maquinaria agrícola.

ANCHO DE PASO:

El ancho libre de paso durante el recorrido es inferior a 120 cm, en algunas zonas.

SEÑALIZACIÓN:

Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa.

Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.

PELIGROSIDAD:

Tramo por carretera sin arcén, MA-202 (A-7300).

NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE****NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE** (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE** (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).