


ETAPA 19: CAMPILLOS – CAMPILLOS (EMBALSES DEL GUADALHORCE)

Tramo N° 3 Pinar de Montero – Cortijo Rebolo: tramo **No Accesible** para PMR

➤ **PERFIL ETAPA19: Perfil de altitud e identificación por tramos.**



Gráfica I: Identificación tramos etapa19, nivel de accesibilidad.

TRAMO Nº 3: PINAR DE MONTERO - CORTIJO REBOLO
LONGITUD TRAMO: 4,785 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 3 comienza en el Pinar de Montero y finaliza en el Cortijo Rebolo.
ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por carretera A-7286. Fin tramo con vehículos: por carretera A-7286.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona sin pendientes pronunciadas.
TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 3 transcurre por carril compactado y carretera asfaltada.
IRREGULARIDADES: Zonas con grandes irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas, y la aparición de mayores irregularidades. En zonas colindantes a cultivos, el carril puede presentar baches más pronunciados debido al paso de maquinaria agrícola.
ANCHO DE PASO: El ancho libre de paso durante el recorrido es superior a 120 cm, salvo los tramos por carretera sin arcén.
SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
PELIGROSIDAD: Tramo por carretera A-7286. Peligrosidad por circulación de vehículos.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: CONVERTIBLE