


ETAPA 2:R. de la Victoria - Vélez Málaga

➤ PERFIL ETAPA 2: Perfil de altitud e identificación por tramos.




Gráfica I: Identificación tramos etapa 2, nivel de accesibilidad.

Los tramos que se han identificado en la etapa 2 *Rincón de la Victoria-Vélez Málaga* para personas con movilidad reducida son los siguientes:

1. Tramo Nº 1 Arroyo Totalán-Desembocadura Río Granadilla: tramo **accesible** para PMR.
2. Tramo Nº 2 Desembocadura Río Granadilla-Los Rubios: tramo **practicable** para PMR.
3. Tramo Nº 3 Los Rubios-Benjarafe: tramo **convertible** para PMR.
4. Tramo Nº 4 Paseo Marítimo Benjarafe: tramo **Accesible** para PMR.
5. Tramo Nº 5 Benjarafe-Desembocadura Arroyo Íberos: tramo **convertible** para PMR.
6. Tramo Nº 6 Arroyo Íberos: tramo **noaccesible** para PMR.
7. Tramo Nº 7 Arroyo Íberos-Valle Niza: tramo **practicable** para PMR.
8. Tramo Nº 8 Valle Niza-Calle Azalea: tramo **convertible** para PMR.
9. Tramo Nº 9 Calle Azalea-Vélez Málaga: tramo **practicable** para PMR

➤ **MAPA ETAPA 2: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.**



TRAMO Nº 1: ARROYO TOTALÁN-DESEMBOCADURA RÍO GRANADILLA**LONGITUD TRAMO:** 4,2 km.**DESCRIPCIÓN GENERAL:** El tramo 1 comienza en el arroyo Totalán, transcurre por el Paseo Marítimo Blas Infante y Paseo Marítimo Nuestra Señora del Carmen, finalizando en la desembocadura del río Granadilla.**ACCESOS:**

Inicio Tramo con vehículos: por la carretera M-24 dirección La Cala del Moral, continúa por N-340, sigue por Calle Almería, toma Calle Totalán hacia Calle Huelva.

Fin Tramo con vehículos: Avenida del Mediterráneo.

NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA**CRITERIOS DE DIFICULTAD:****PENDIENTE:**

Zona del paseo marítimo, sin pendientes.

TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:

El recorrido del tramo 1 transcurre por paseo marítimo.

IRREGULARIDADES:

No presenta irregularidades ni desniveles durante el recorrido.

ANCHO DE PASO:

Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm.

SEÑALIZACIÓN:

Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa.

Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.

PELIGROSIDAD:

No existe ningún punto de peligrosidad durante el recorrido.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE****NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE****NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE**

TRAMO Nº 2: DESEMBOCADURA RÍO GRANADILLA-LOS RUBIOS
LONGITUD TRAMO: 3,1 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 2 comienza en la desembocadura del río Granadilla y continúa por el paseo de la Marina, finalizando en Los Rubios (a la altura del Restaurante Playa Dorada). ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: Avenida del Mediterráneo, hacia el paseo marítimo. Fin Tramo con vehículos: Avenida de la Axarquía, hacia la playa.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona del paseo marítimo, sin pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 2 transcurre por camino compactado. IRREGULARIDADES: No presenta grandes irregularidades ni desniveles durante el recorrido. Salvo en los puntos de desembocadura de ríos y arroyos (río Granadilla, Arroyo de Benagalbón), que en periodos de lluvia pueden aparecer irregularidades. ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es de 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: No existe ningún punto de peligrosidad durante el recorrido.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE

TRAMO Nº 3: LOS RUBIOS-BENAJARAFE
LONGITUD TRAMO: 3,3 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 3 comienza en la playa a la altura del Restaurante Playa Dorada, y finalizada al inicio del paseo marítimo de Benajárfate ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: Avenida de la Axarquía. Fin Tramo con vehículos: N-340.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona sin pendientes pronunciadas. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 3 transcurre por distintos pavimentos: - Arena de playa. - Pequeña senda o camino compactado. - Arcén de la carretera N-340. IRREGULARIDADES: Presenta zonas con algunas irregularidades. ANCHO DE PASO: Hay zonas durante el recorrido que presentan un ancho libre de paso inferior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Zona de peligrosidad: zona que transcurre por el arcén.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

TRAMO Nº 4: PASEO MARÍTIMO DE BENAJARAFE
LONGITUD TRAMO: 1 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 4 transcurre por el Paseo Marítimo de Benajárfate. ACCESOS: Inicio y fin Tramo con vehículos: por la carretera N-340.
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona del paseo marítimo, sin pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 4 transcurre por paseo marítimo. IRREGULARIDADES: No presenta irregularidades ni desniveles durante el recorrido. ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 150 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: No existe ningún punto de peligrosidad durante el recorrido.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE

TRAMO Nº 5: BENAJARAFE-DESEMBOCADURA ARROYO ÍBEROS
LONGITUD TRAMO: 1,2 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 5 comienza tras el paseo marítimo de Benajárfate y finaliza en la desembocadura del arroyo Íberos. ACCESOS: Inicio y fin Tramo con vehículos: N-340.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona sin pendientes pronunciadas. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 5 transcurre por distintos pavimentos: - Arcén de la carretera N-340, terrizo. - Arena de la playa compactada (camino compactado). - Arena de la playa sin compactar. IRREGULARIDADES: Presenta zonas con algunas irregularidades, propias del tipo de pavimento. En la zona de la desembocadura del arroyo Íberos, en periodos de lluvia, puede aparecer más irregularidades y desniveles. ANCHO DE PASO: El recorrido presenta un ancho libre de paso superior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Zona de peligrosidad: zona que transcurre por el arcén.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

TRAMO Nº 6: ARROYO ÍBEROS
LONGITUD TRAMO: 0,4 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 6 transcurre por el propio cauce del arroyo Íberos. ACCESOS: Inicio y fin Tramo con vehículos: N-340.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona sin pendientes pronunciadas. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 6 transcurre por el propio cauce del arroyo Íberos, pavimento arenoso. IRREGULARIDADES: Presenta zonas con irregularidades, propias del cauce. En periodos de lluvia puede llevar agua y presentar mayores irregularidades y desniveles. El tramo 6 finaliza tras la subida de la escollera del arroyo, a la altura de la Urbanización Valle Mar. ANCHO DE PASO: El recorrido presenta un ancho libre de paso superior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Zona de peligrosidad: el propio arroyo en periodos de fuertes lluvias.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

TRAMO Nº 7: ARROYO ÍBEROS-VALLE NIZA**LONGITUD TRAMO:** 1,85 km.**DESCRIPCIÓN GENERAL:** El tramo 7 comienza en la Urbanización Valle, tras la subida del arroyo Íberos, y finaliza en Valle Niza, a la altura de la Torre del Jaral.**ACCESOS:**

Inicio Tramo con vehículos: N-340 y MA-3203.

Fin Tramo con vehículos: N-340.

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA**CRITERIOS DE DIFICULTAD:****PENDIENTE:**

Zona sin pendientes pronunciadas.

TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:

El recorrido del tramo 7 transcurre por carril compactado, y un pequeño tramo por carretera.

IRREGULARIDADES:

En algunas zonas el camino presenta irregularidades y desniveles.

En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas.

En la zona de cruce del arroyo de Almayate, en periodos de lluvia puede presentar más irregularidades.

ANCHO DE PASO:

El recorrido presenta un ancho libre de paso superior a 120 cm.

SEÑALIZACIÓN:

Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa.

Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.

PELIGROSIDAD:

Cruce carretera MA-3203.

Cruce del arroyo de Almayate.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL:**- **CONVERTIBLE** PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL SEVERA- **PRACTICABLE** PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL LEVE(*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE**(*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).**NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE**(*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

TRAMO Nº 8: VALLE NIZA-CALLE AZALEA
LONGITUD TRAMO: 5,2 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 8 comienza en Valle Niza, a la altura de la Torre del Jaral, y finaliza en calle Azalea (zona Vega de Melilla).
ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: N-340. Fin Tramo con vehículos: N-340 y Avenida Andalucía.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Inicio del tramo con fuerte pendiente, >8%, por carril compactado.
TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 8 transcurre por carril compactado, y un pequeño tramo por carretera.
IRREGULARIDADES: En algunas zonas el camino presenta irregularidades y desniveles. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas. Además, transcurre por caminos colindantes a zonas de cultivo, que debido al paso de maquinaria agrícola puede producirse irregularidades. En la zona de cruce del arroyo del Búho y arroyo de la Cruz, en periodos de lluvia puede presentar grandes irregularidades.
ANCHO DE PASO: El recorrido presenta un ancho libre de paso superior a 120 cm.
SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
PELIGROSIDAD: Cruce calle Arroyo de la Cruz y calle Ana Carmona Marín. Cruce del arroyo del Búho y arroyo de la Cruz. Cruce carretera Toscano. Cruce del antiguo puente del Ferrocarril, en Río de Vélez.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

TRAMO Nº 9: CALLE AZALEA-VÉLEZ MÁLAGA
LONGITUD TRAMO: 3,66 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 9 comienza en calle Azalea (zona Vega de Melilla) y finaliza en Vélez-Málaga (antes de cruzar la A-356). ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: N-340 y Avenida Andalucía. Fin Tramo con vehículos: carretera A-356.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zonas sin fuertes pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 9 transcurre por carril compactado, y un pequeño tramo por carretera. IRREGULARIDADES: En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas. Además, transcurre por caminos colindantes a zonas de cultivo, que debido al paso de maquinaria agrícola puede producirse irregularidades. ANCHO DE PASO: El recorrido presenta un ancho libre de paso superior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Zonas sin peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE