

ETAPA 4: Torrox - Nerja

Tramo Nº 2 Viaducto Río Torrox-Viaducto Río Seco II: tramo **No Accesible** para PMR.

➤ **PERFIL ETAPA4: Perfil de altitud e identificación por tramos.**



Gráfica I: Identificación tramos etapa 4, nivel de accesibilidad.

➤ **MAPA ETAPA 4: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.**



TRAMO N° 2: VIADUCTO RÍO TORROX-VIADUCTO RÍO SECO II

LONGITUD TRAMO: 5,25 km.

DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 2 comienza bajo el viaducto del Tío Torrox, y finaliza a la altura del viaducto de Río Seco II.

ACCESOS:

Inicio Tramo con vehículos: por el Diseminado de Pago Pino.

NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA

CRITERIOS DE DIFICULTAD:**PENDIENTE:**

Zonas con fuertes pendientes, >15%.

TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:

El recorrido del tramo 2 transcurre por distintos tipos de pavimento:

- Carril hormigonado en mal estado.
- Carril terrizo compactado, en su mayoría.

IRREGULARIDADES:

El carril presente irregularidades durante su recorrido. Carece de sistema de drenaje o cunetas, por lo que en épocas de lluvias puede presentar mayores irregularidades y desniveles.

ANCHO DE PASO:

Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm.

SEÑALIZACIÓN:

Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa.

Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.

PELIGROSIDAD:

No existen zonas con peligrosidad.

NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA : NO ACCESIBLE

NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE

NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE

NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: NO ACCESIBLE
(principalmente por su dificultad física).