


ETAPA 9: PERIANA – ALFARNATEJO (PULGARÍN ALTO)

➤ PERFIL ETAPA9: Perfil de altitud e identificación por tramos.




Gráfica 1: Identificación tramos etapa9, nivel de accesibilidad.

Los tramos que se han identificado en la etapa 9 Periana – Alfarnatejo (Pulgarín Alto) para personas con movilidad reducida son los siguientes:

1. Tramo N° 1 Periana - Periana: tramo **Accesible** para PMR
2. Tramo N° 2 Periana - cruce carretera villa turística Axarquía: tramo **No Accesible** para PMR
3. Tramo N° 3 Cruce carretera villa turística Axarquía - cruce carretera MA-156: tramo **Convertible** para PMR
4. Tramo N° 4 Cruce carretera MA-156 - Pulgarín Alto: tramo **No Accesible** para PMR

➤ MAPA ETAPA 9: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.



TRAMO Nº 1: PERIANA - PERIANA
LONGITUD TRAMO: 0,4 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 1 comienza en el pueblo de Periana y transcurre por éste hasta el cruce entre calle El Mirador y calle Los Algarrobos. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por carretera A-7204, posteriormente por Crta. Torre del Mar, Periana. Fin Tramo con vehículos: por carretera A-7204, posteriormente por Crta. Torre del Mar, Periana.
NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona sin pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Durante el recorrido del tramo 1 pasamos el casco urbano, por lo que el tipo de pavimento es acerado y carretera asfaltada. IRREGULARIDADES: Zonas con algunos escalones aislados. ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Peligrosidad por circulación de vehículos, por casco urbano.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: ACCESIBLE (*con precaución en las zonas indicadas con peligrosidad, se aconseja ir con acompañante.)
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE (*con precaución en las zonas indicadas con peligrosidad, se aconseja ir con acompañante.)
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE (*con precaución en las zonas indicadas con peligrosidad, se aconseja ir con acompañante.)
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE (*con precaución en las zonas indicadas con peligrosidad, se aconseja ir con acompañante.)

TRAMO Nº 2: PERIANA – CRUCE CARRETERA VILLA TURÍSTICA AXARQUÍA
LONGITUD TRAMO: 0,6 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 2 comienza en calle los Algarrobos, Periana, y finaliza en el cruce con calle Villa Turística Axarquía. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por carretera A-7204. Fin Tramo con vehículos: Camino de la Estación.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Inicio del tramo con fuerte pendiente ascendente. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Durante el recorrido del tramo 2 pasamos por zonas con distinto pavimento: - Carril hormigonado - Carril terrizo compactado IRREGULARIDADES: Zonas con irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, pueden aparecer mayores irregularidades, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas. ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Sin zonas de peligrosidad, salvo el fin del tramo en un cruce de carretera.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE

TRAMO Nº 3: CRUCE CARRETERA VILLA TURÍSTICA AXARQUÍA - CRUCE CARRETERA MA-156
LONGITUD TRAMO: 6,9 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 3 comienza en el cruce de la carretera Villa Turística Axarquía y la carretera MA-156. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: Camino de la Estación. Fin Tramo con vehículos: por carretera MA-156.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zonas con pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Durante el recorrido del tramo 3 pasamos por carril compactado y carretera asfaltada. IRREGULARIDADES: Zonas con algunas irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas y aparecer mayores irregularidades. ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Cruce de carretera MA-156. Peligrosidad por circulación de vehículos, zonas sin arcén.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTIBLE (*con precaución en las zonas indicadas con peligrosidad, se aconseja ir con acompañante.)
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE (*con precaución en las zonas indicadas con peligrosidad, se aconseja ir con acompañante.)

TRAMO Nº 4: CRUCE CARRETERA MA-156 – PULGARÍN ALTO
LONGITUD TRAMO: 5,4 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 4 comienza en el cruce de la carretera MA-156 y finaliza en Pulgarín Alto. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por carretera MA-156. Fin Tramo con vehículos:
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zonas con pendientes descendentes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Durante el recorrido del tramo 4 pasamos por carril compactado. IRREGULARIDADES: Zonas con continuas irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas y aparecer mayores irregularidades. Zonas colindantes a zonas de cultivo, por lo que pueden aparecer mayores irregularidades como consecuencia del paso de maquinaria agrícola. ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Cruce de carretera MA-156.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTIBLE (*con precaución en las zonas indicadas con peligrosidad, se aconseja ir con acompañante.)
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE (*con precaución en las zonas indicadas con peligrosidad, se aconseja ir con acompañante.)