

# Ficha de revisión de vías ferratas

Localidad: Álora (El Chorro)


Fecha: Diciembre 2021

Apto

VVFF: Los Albercones

## Componentes:

<b>PUENTES</b>	2
<b>TIROLINAS</b>	1
<b>ELEMENTOS ADICIONALES</b>	0
<b>SEÑALIZACIÓN</b>	Buen estado
<b>ACCESOS</b>	Buen estado



## Acceso y descripción:

- Se trata de una vía muy aérea que recorre una de las zonas más señeras del Chorro. Nos encontraremos con puentes y una tirolina de unos 35 metros con una sensación de altura importante. Es importante atender al regreso más de la mitad del recorrido es el cable de vida para bajar por la cara contraria a la que hemos subido, vamos a encontrar muy pocos escalones en ese tramo.
- Desde la Estación del Chorro, tomamos la calle que nos sube hacia las paredes, en el cruce de pistas, tomamos la de la izquierda camino de los Albercones hasta llegar al pie de las paredes junto al túnel del tren, punto de inicio de la ferrata. También podemos aparcar al final de la Estación al inicio de la pista de los Albercones, debemos de contar con 15 minutos a pie que nos separan del inicio de la ferrata.

## - DATOS PRINCIPALES:

Dificultad: K3

Tiempo total estimado: 3 hora ida y vuelta desde el aparcamiento

Recorrido: 650 m

Tiempo estimado desde el aparcamiento: 0 minutos

Desnivel: 250 m

Tiempo estimado de vuelta del aparcamiento: 30 minutos

Localización: <https://goo.gl/maps/neh3iwWzx72>

### Trabajos realizados:

- Inspección y sustitución de puntos críticos de línea de vida
- Inspección de corrosión en materiales y sustitución (terminales de cable y sujetacables)
- Inspección de todo el recorrido y eliminación de acúmulos de rocas con riesgo de desprendimiento
- Sustitución de escalones doblados métrica 12mm por nuevos escalones métrica 16 mm
- Cambio de línea de vida (de 8 mm a 10 mm) según UNE-EN16869:18
- Inspección y retensado de cables de tiroliña y puentes

### Fotos de trabajos:

