

# Ficha de revisión de vías ferratas

Localidad: Villanueva del Trabuco


Fecha: Noviembre 2021

Apto

VVFF: San Jorge

## Componentes:

<b>PUENTES</b>	0
<b>TIROLINAS</b>	0
<b>ELEMENTOS ADICIONALES</b>	0
<b>SEÑALIZACIÓN</b>	Buen estado
<b>ACCESOS</b>	Buen estado



## Acceso y descripción:

- Desde Villanueva del Trabuco tomamos el Camino de Borreguero hasta llegar a la pista forestal que circunda la Sierra Gorda, continuamos por la pista buscando el parque de arborismo, en nuestra subida encontramos dos curvas pronunciadas en la segunda a la izquierda hay un ensanche, podemos dejar el vehículo en ese punto. También es posible subir un poco más y dejarlo junto a un casetón en el cruce del parque de arborismo, está más lejos para llegar pero para el retorno viene bien.
- Se trata de una vía cordata, es decir no tiene línea de vida por lo que es necesario instalarla, debemos incluir en el equipo una cuerda de escalada (dinámica) y al menos once cintas express, debemos contar también con elementos para asegurar al que instala la cuerda. La vía tiene cuatro largos y no presenta grandes dificultades exceptuando algún paso de escalada y un par de extraplomos. Es muy aérea lo que nos permite disfrutar de un buen patio.

## - DATOS PRINCIPALES:

Dificultad: K4      Tiempo total estimado: 3 hora y 15 minutos ida y vuelta desde el aparcamiento  
Recorrido: 132 m      Tiempo estimado desde el aparcamiento: 15 minutos  
Desnivel: 100 m      Tiempo estimado de vuelta del aparcamiento: 30 minutos

Localización: <https://goo.gl/maps/NwW9vxdkZN82>

**Trabajos realizados:**

- Inspección de corrosión en materiales
- Inspección de puntos críticos
- Todo correcto, sin anomalías aparentes
- Pendiente cambio de línea de vida según UNE-EN16869:18

**Fotos de trabajos:**