


ETAPA 1: Málaga - R. de la Victoria

➤ PERFIL ETAPA 1: Perfil de altitud e identificación por tramos.




Gráfica 1: Identificación tramos etapa 1, nivel de accesibilidad.

Los tramos que se han identificado en la etapa 1 *Málaga-Rincón de la Victoria* para personas con movilidad reducida son los siguientes:

1. Tramo N° 1: Diputación - Puerto Deportivo El Candado: tramo **Accesible** para PMR
2. Tramo N° 2: El Candado - Peñón del Cuervo: tramo **Practicable** para PMR
3. Tramo N°3: Peñón del Cuervo - La Araña: tramo **Convertible** para PMR

➤ **MAPA ETAPA 1: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.**



| |
|--|
| TRAMO Nº 1: <u>DIPUTACIÓN - PUERTO DEPORTIVO EL CANDADO</u> |
| LONGITUD TRAMO: 11,84 km. |
| DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 1 comienza en el punto de inicio de la Etapa 1, en el Paseo Marítimo Antonio Banderas, frente a Diputación; y finaliza en el Puerto Deportivo El Candado (playa de El Dedo). |
| ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: calle Pacífico. Fin Tramo con vehículos: Avenida Salvador Allende y/o Crta. Almería la Araña. |
| NIVEL DE DIFICULTAD: BAJA |
| CRITERIOS DE DIFICULTAD: |
| PENDIENTE: La pendiente durante todo el recorrido es menor al 3%. |
| TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Todo el recorrido del tramo 1 discurre por paseo marítimo, acerado. |
| IRREGULARIDADES: No presenta irregularidades ni desniveles durante el recorrido. |
| ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm. |
| SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. |
| PELIGROSIDAD: No existe ningún punto de peligrosidad durante el recorrido. |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA PMR: ACCESIBLE |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD DISCAPACIDAD VISUAL: ACCESIBLE |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE |

| |
|--|
| TRAMO Nº 2: <u>EL CANDADO - PEÑÓN DEL CUERVO</u> |
| LONGITUD TRAMO: 1,355 km. |
| DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 2 comienza tras el Puerto Deportivo El Candado y finaliza tras la playa de El Peñón del Cuervo. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: entrada por Crta. Almería La Araña. Fin Tramo con vehículos: acceso por Crta. Almería La Araña y MA-24. |
| NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA |
| CRITERIOS DE DIFICULTAD: |
| PENDIENTE: La pendiente media a lo largo del tramo 2 es <8 %. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Camino compactado. IRREGULARIDADES: Camino sin sistema de drenaje o cunetas. ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Se atraviesa un pequeño túnel, pero sin peligrosidad. |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA : - PRACTICABLE PARA PMR - ACCESIBLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD PARCIAL |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: - PRACTICABLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL LEVE - CONVERTIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL SEVERA |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE |

| |
|--|
| TRAMO N° 3: <u>PENÓN DEL CUERVO - LA ARAÑA</u> |
| LONGITUD TRAMO: 1,1 km. |
| DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 3 comienza pasada la playa del Peñón del Cuervo y finaliza en la playa de La Araña. |
| ACCESOS: Inicio y fin del Tramo con vehículos: acceso por Crta. Almería La Araña y MA-24. |
| NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA |
| CRITERIOS DE DIFICULTAD: |
| PENDIENTE: Tramo sin pendiente, salvo la zona situada junto la Torre Vigía de La Araña, que presenta una pendiente del X%. |
| TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Durante el recorrido del tramo 3 pasamos por zonas con distinto pavimento: - Carretera asfaltada - Carril hormigonado - Pequeña senda - Arena Playa - Carril compactado |
| IRREGULARIDADES: Zona de senda con irregularidades y obstáculos de piedras durante el recorrido. Zona de arena de playa. |
| ANCHO DE PASO: La zona de senda presenta un ancho libre de paso < 50 cm. Las zonas de carril presentan un ancho libre de paso de 120 cm. |
| SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. |
| PELIGROSIDAD: Pequeño tramo que transcurre por el arcén de la carretera Almería La Araña. Pequeño tramo que transcurre por la senda, junto a la Torre Vigía. |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE |
| NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante). |