


ETAPA 2:R. de la Victoria - Vélez Málaga


Tramo Nº 6 Arroyo Íberos: tramo **no accesible** para PMR.

➤ **PERFIL ETAPA 2: Perfil de altitud e identificación por tramos.**



Gráfica I: Identificación tramos etapa 2, nivel de accesibilidad.

➤ MAPA ETAPA 2: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.



TRAMO Nº 6: ARROYO ÍBEROS
LONGITUD TRAMO: 0,4 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 6 transcurre por el propio cauce del arroyo Íberos.
ACCESOS: Inicio y fin Tramo con vehículos: N-340.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona sin pendientes pronunciadas.
TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 6 transcurre por el propio cauce del arroyo Íberos, pavimento arenoso.
IRREGULARIDADES: Presenta zonas con irregularidades, propias del cauce. En periodos de lluvia puede llevar agua y presentar mayores irregularidades y desniveles. El tramo 6 finaliza tras la subida de la escollera del arroyo, a la altura de la Urbanización Valle Mar.
ANCHO DE PASO: El recorrido presenta un ancho libre de paso superior a 120 cm.
SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
PELIGROSIDAD: Zona de peligrosidad: el propio arroyo en periodos de fuertes lluvias.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).