


# ETAPA 1: Málaga - R. de la Victoria

Tramo Nº 2: El Candado - Peñón del Cuervo: tramo Practicable para PMR.

➤ **PERFIL ETAPA 1: Perfil de altitud e identificación por tramos.**



*Gráfica I: Identificación tramos etapa 1, nivel de accesibilidad.*

➤ **MAPA ETAPA 1: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.**



<b>TRAMO Nº 2: <u>EL CANDADO - PEÑÓN DEL CUERVO</u></b>
<b>LONGITUD TRAMO:</b> 1,355 km.
<b>DESCRIPCIÓN GENERAL:</b> El tramo 2 comienza tras el Puerto Deportivo El Candado y finaliza tras la playa de El Peñón del Cuervo.
<b>ACCESOS:</b> Inicio Tramo con vehículos: entrada por Crta. Almería La Araña. Fin Tramo con vehículos: acceso por Crta. Almería La Araña y MA-24.
<b>NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA</b>
<b>CRITERIOS DE DIFICULTAD:</b>
<b>PENDIENTE:</b> La pendiente media a lo largo del tramo 2 es <8 %.
<b>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO:</b> Camino compactado.
<b>IRREGULARIDADES:</b> Camino sin sistema de drenaje o cunetas.
<b>ANCHO DE PASO:</b> Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm.
<b>SEÑALIZACIÓN:</b> Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.
<b>PELIGROSIDAD:</b> Se atraviesa un pequeño túnel, pero sin peligrosidad.
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA :</b> - PRACTICABLE PARA PMR - ACCESIBLE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD PARCIAL
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL:</b> - PRACTICABLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL LEVE - CONVERTIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL SEVERA
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD DISCAPACIDAD AUDITIVA: ACCESIBLE</b>
<b>NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: ACCESIBLE</b>