


ETAPA 6: Frigiliana - Cómputa


Tramo N° 3 Cortijo del Daire – Cortijo M^a Guerrero: tramo **No Accesible** para PMR

➤ **PERFIL ETAPA6: Perfil de altitud e identificación por tramos.**



Gráfica 1: Identificación tramos etapa6, nivel de accesibilidad.

➤ MAPA ETAPA 6: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.



TRAMO Nº 3: CORTIJO DEL DAIRE-CORTIJO Mª GUERRERO
LONGITUD TRAMO: 6,3 km.
<p>DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 3 comienza a la altura del Cortijo Del Daire, transcurriendo por carril hasta finalizar en el Cortijo Mª Guerrero.</p> <p>ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por carretera MA-555, inicio Camino del Pedregal. Fin Tramo con vehículos: por Cortijo Mª Guerrero.</p>
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
<p>PENDIENTE: Zona de inicio de senda con fuerte pendiente (>18%).</p> <p>TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Durante el recorrido del tramo 1 pasamos por zonas con distinto pavimento: - Senda - Carril terrizo compactado</p> <p>IRREGULARIDADES: Zonas con grandes irregularidades en el terreno. En épocas de lluvia, puede haber problemas de encharcamiento en algunas zonas, al carecer de sistemas de drenaje o cunetas.</p> <p>ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm.</p> <p>SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva.</p> <p>PELIGROSIDAD: Zonas sin peligrosidad.</p>
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: NO ACCESIBLE