


ETAPA 20: CAMPILLOS (EMBALSES DEL GUADALHORCE) – ÁLORA (ESTACIÓN DE EL CHORRO)


Tramo N° 1 Embalses del Guadalhorce – Falda Tajo de los Cabritos: tramo **No Accesible** para PMR

- **PERFIL ETAPA20: Perfil de altitud e identificación por tramos.**



Gráfica 1: Identificación tramos etapa20, nivel de accesibilidad.

➤ MAPA ETAPA 20: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.



TRAMO Nº 1: EMBALSES DEL GUADALHORCE – FALDA TAJO DE LOS CABRITOS
LONGITUD TRAMO: 5,6 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 1 comienza en los embalses del Guadalhorce (en la Oficina de Confederación Hidrográfica) y finaliza en la falta del Tajo d los Cabritos. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por carretera SM-84 (en la Oficina de Confederación Hidrográfica). Fin tramo con vehículos: por carretera SM-84.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zonas con fuertes pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 1 transcurre por distintos tipos de pavimento: - Carretera de asfalto. - Carril compactado, pedregoso. IRREGULARIDADES: Zonas con grandes irregularidades en el terreno. Zonas muy pedregosas. En épocas de lluvia, pueden aparecer mayores irregularidades y baches. ANCHO DE PASO: El ancho libre de paso durante el recorrido es superior a 120 cm, salvo en la zona de carretera, con arcén muy estrecho. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Inicio del tramo por carretera SM-84.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: NO ACCESIBLE