


ETAPA 4: Torrox - Nerja

➤ PERFIL ETAPA 4: Perfil de altitud e identificación por tramos.




Gráfica I: Identificación tramos etapa 4, nivel de accesibilidad.

Los tramos que se han identificado en la etapa 4 Torrox-Nerja para personas con movilidad reducida son los siguientes:

1. Tramo N° 1 Torrox Pueblo-Viaducto Río Torrox: tramo **No Accesible** para PMR
2. Tramo N° 2 Viaducto Río Torrox-Viaducto Río Seco II: tramo **No Accesible** para PMR
3. Tramo N° 3 Viaducto Río Seco II-Pol. Ind. Camino Alto: tramo **Convertible** para PMR
4. Tramo N° 4 Pol. Ind. Camino Alto-Urb. El Romeral: tramo **Practicable** para PMR
5. Tramo N° 5 Urb. El Romeral-Arroyo de las Exóticas: tramo **No Accesible** para PMR
6. Tramo N° 6 Arroyo de las Exóticas-Nerja (Calle Julio Romero): tramo **Convertible** para PMR

➤ **MAPA ETAPA 4: Identificación por Tramos/ nivel de accesibilidad para PMR.**



TRAMO Nº 1: TORROX PUEBLO-VIADUCTO RÍO TORROX
LONGITUD TRAMO: 0,6 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 1 comienza en Torrox Pueblo, en calle Almedina y finaliza bajo el Viaducto del Río Torrox. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: Calle Almedina. Fin tramo con vehículos: por el Diseminado de Pago Pino.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona con pendiente pronunciada, bajando hacia el viaducto. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 1 transcurre por senda. IRREGULARIDADES: Zonas con irregularidades en el terreno. ANCHO DE PASO: El ancho libre de paso durante el recorrido es inferior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Cruce arroyo. Zona de senda estrecha.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).

TRAMO Nº 2: VIADUCTO RÍO TORROX-VIADUCTO RÍO SECO II
LONGITUD TRAMO: 5,25 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 2 comienza bajo el viaducto del Tío Torrox, y finaliza a la altura del viaducto de Río Seco II. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por el Diseminado de Pago Pino.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-ALTA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zonas con fuertes pendientes, >15%. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 2 transcurre por distintos tipos de pavimento: - Carril hormigonado en mal estado. - Carril terrizo compactado, en su mayoría. IRREGULARIDADES: El carril presente irregularidades durante su recorrido. Carece de sistema de drenaje o cunetas, por lo que en épocas de lluvias puede presentar mayores irregularidades y desniveles. ANCHO DE PASO: Durante todo el recorrido el ancho libre de paso es superior a 120 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: No existen zonas con peligrosidad.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA : NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: NO ACCESIBLE (principalmente por su dificultad física).

TRAMO Nº 3: VIADUCTO RÍO SECO II-POL.IND.CAMINO ALTO
LONGITUD TRAMO: 2,4 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 3 comienza pasado el viaducto de Río Seco II y finaliza en el Polígono industrial Camino Alto, en calle La Colá. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: entrada por Diseminado Río Seco. Fin Tramo con vehículos: por calle La Colá, Nerja.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Primer tramo con pendiente superior al 8%, el resto del recorrido no presenta fuertes pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Durante el recorrido del tramo 3 pasamos por carretera asfaltada y camino sin asfaltar. IRREGULARIDADES: Zonas con pequeñas irregularidades y desniveles. ANCHO DE PASO: El ancho libre de paso durante el recorrido es superior a 150 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Cruce Arroyo de Melí. Paso bajo el túnel La Colá.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE

TRAMO Nº 4: POL.IND.CAMINO ALTO- URB. EL ROMERAL
LONGITUD TRAMO: 0,8 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 4 comienza en el Polígono Industrial Camino Alto y transcurre por zona urbanizada hasta finalizar en la urbanización El Romeral. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por calle La Colá. Fin Tramo con vehículos: por calle Romeral Bajo, Urbanización El Romeral.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zonas sin fuertes pendientes. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Todo el recorrido transcurre por carretera de asfalto sin arcén y pequeñas zonas por acerado. IRREGULARIDADES: - La zona de acerado, presenta escalones a lo largo del recorrido en los distintos cruces; sin rebajes en las aceras. ANCHO DE PASO: Durante el recorrido el ancho libre de paso es < 120 cm, ya que la carretera carece de arcén. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Peligrosidad por circulación de vehículos, tramo que transcurre por carretera sin arcén. Cruce carretera Nerja-Frigilina.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: CONVERTIBLE

TRAMO Nº 5: URB. EL ROMERAL– ARROYO DE LAS ÉXÓTICAS
LONGITUD TRAMO: 0,3 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 5 comienza en la Urbanización El Romeral y ACCESOS: Inicio y fin Tramo con vehículos: por calle Camino de la Exótica.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: Zona sin pendientes pronunciadas. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: El recorrido del tramo 5 transcurre por una pequeña senda. IRREGULARIDADES: Zona de senda muy estrecha y con irregularidades durante el recorrido. ANCHO DE PASO: La zona de senda presenta un ancho libre de paso < 50 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: Zona de senda muy estrecha.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: NO ACCESIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: NO ACCESIBLE

TRAMO Nº 6: ARROYO DE LAS ÉXÓTICAS-NERJA (CALLE JULIO ROMERO)
LONGITUD TRAMO: 0,6 km.
DESCRIPCIÓN GENERAL: El tramo 5 comienza tras pasar el arroyo de las Exóticas y finaliza en Nerja, en calle Julio Romero. ACCESOS: Inicio Tramo con vehículos: por calle Camino de la Exótica. Fin Tramo con vehículos: por calle Julio Romero.
NIVEL DE DIFICULTAD: MEDIA-BAJA
CRITERIOS DE DIFICULTAD:
PENDIENTE: El tramo no presenta pendientes pronunciadas. TIPO TERRENO/ PAVIMENTO: Durante el recorrido del tramo 5 pasamos por carretera hormigonada y asfaltada. IRREGULARIDADES: No presenta grandes irregularidades, pero la carretera no dispone de sistema de drenaje o cuneta por lo que puede presentar irregularidades en épocas de lluvias. La zona del cruce del Río Chíllar si presenta irregularidades y desniveles, principalmente en épocas de lluvias. ANCHO DE PASO: El tramo presenta un ancho libre de paso de 150 cm. SEÑALIZACIÓN: Marcas de continuidad, dirección equivocada, balizas sendero, señales de ubicación y direccionales, murales y paneles informativos inicio y final de etapa. Los paneles no disponen de referencias táctiles o sonoras para personas con discapacidad visual y auditiva. PELIGROSIDAD: - Cruce Río Chíllar. - Precaución por paso de vehículos.
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD FÍSICA: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD VISUAL: CONVERTIBLE
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD AUDITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).
NIVEL DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACIDAD COGNITIVA: PRACTICABLE (*precaución en las zonas indicadas con peligrosidad; se aconseja ir con acompañante).